

ДЕКОДЕР DMX

SR-2108FA-RJ45-DIN

DMX, RDM, 4 канала x 5A
12/24/36В, 240/480/720Вт
Крепление на DIN рейку

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. SR-2108FA-RJ45-DIN - универсальный 4-х канальный DMX RDM декодер для PWM (ШИМ) управления светодиодной лентой и другими светодиодными источниками света с напряжением питания от 12 до 36В.
- 1.2. Полная совместимость с протоколами DMX512, DMX512(1990), DMX512-A, RDM V1.0 (E1.20 - 2006 ESTA), совместимо с DMX512 мастер-консолями других производителей.
- 1.3. Поддержка расширенного протокола RDM для двусторонней связи между RDM консолью и декодером облегчает работу с оборудованием (возможна удаленная запись адресов с RDM консоли, распознавание устройств, диагностика и передача информации о состоянии устройства).
- 1.4. Цифровой дисплей и кнопки на корпусе для ручной установки адреса и других параметров.
- 1.5. Четыре выходных каналов ШИМ с общим анодом.
- 1.6. Универсальность и гибкая настройка благодаря большому количеству изменяемых параметров.
- 1.7. Удобное подключение проводов пружинными клеммами WAGO.



2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	DC 12 - 36В
Выходное напряжение	DC 12 - 36В, ШИМ
Количество каналов управления	4 канала
Максимальный выходной ток одного канала	5 А
Максимальная суммарная мощность нагрузки	240 Вт (12 В), 480 Вт (24 В), 720 Вт (36 В)
Подключение нагрузки	Общий анод
Входной сигнал управления	DMX512(1990), RDM
Разрядность выходного ШИМа	8, 16 бит
Частота ШИМ	0,5 - 30 КГц
Установка значения гамма	0,1 - 9,9
Степень пылевлагозащиты	IP20
Рабочая температура	-20...+50 °C
Размеры	110x65x53 мм

ВНИМАНИЕ! Дополнительную информацию по декодеру Вы можете найти на сайте www.arlight.ru.

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките декодер из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Закрепите декодер в месте установки.
- 3.3. Выполните подключение декодера в соответствии со схемой Рис.2 и маркировкой на корпусе декодера.
- 3.4. Убедитесь, что схема собрана правильно, везде соблюдена полярность, и провода нигде не замыкаются. Замыкание в нагрузке может привести к выходу декодера из строя.
- 3.5. Включите питание.
- 3.6. Выполните настройку декодера.

ВНИМАНИЕ! Для возврата к заводским установкам, одновременно нажмите кнопки «Back» и «Enter» и удерживайте их в течение 5 секунд, пока дисплей не погаснет.

Управление декодером выполняется при помощи 4-х кнопок: «Up» - вверх, «Down» - вниз, «Enter» - вход, «Back» - назад. Режим и значение параметра отображается на дисплее.

Если после включения питания декодера, удерживать нажатой кнопку «Up», Вы перейдёте в режим настройки. Кнопками «Up» / «Down» выберите необходимый параметр и нажмите кнопку «Enter», дисплей начнёт мигать. Кнопками «Up» / «Down» установите требуемое значение параметра (натяжение – медленная смена значений, удержание – быстрая смена). Для сохранения параметра и выхода из режима нажмите кнопку «Back». Устанавливаемые параметры и их значения приведены в таблице 1.




Рис. 1. Внешний вид и назначение разъемов декодера.




Рис.1. Схема подключения декодера.

Таблица 1

Дисплей	Устанавливаемый параметр и его значения
8 XXX	Установка начального DMX адреса (по умолчанию - 001). Диапазон устанавливаемых значений: 001-512
88 XX	Установка количества используемых DMX каналов (по умолчанию - CH04). От установленного значения зависит адресация выходных каналов. Ниже приведены примеры распределения адресов при значении начального DMX адреса 001: CH01 - всем выходным каналам присваивается адрес 001; CH02 - выходам 1 и 3 присваивается адрес 001, выходам 2 и 4 - адрес 002; CH03 - выходам 1, 2 присваиваются адреса 001, 002, выходам 3 и 4 - адрес 003; CH04 - выходам 1,2,3,4 присваиваются адреса 001,002,003, 004, соответственно.
88 XX	Установка разрядности ШИМ – 8 или 16 бит (по умолчанию – 16 бит). Устанавливаемые значения: 08 или 16 бит.
88 XX	Установка частоты ШИМ (по умолчанию – 1 КГц). Устанавливаемые значения: 00=500 Гц, 01=1 КГц, 02=2 КГц ... 30=30 КГц
98 XX	Установка значения гамма-кривой диммирования выхода (по умолчанию – 1,5). Диапазон устанавливаемых значений: 0,1 - 9,9.
88 XX	Установка режима декодирования (по умолчанию - Dp1.1). От выбора режима декодирования зависит реакция выходных каналов на данные, передаваемые в каналах DMX. Соответствие выбранного режима и реакции выходных каналов при разных установкам режима адресации приведена в таблицах 2.1-2.4.




Таблица 2.1. Начальный DMX адрес - 001, режим адресации - CH01

DMX канал / № слайдера	Режим декодирования		
	Dp1.1	Dp2.1	Dp3.2
1	Диммирование всех выходов	Диммирование всех выходов	Диммирование выходов 1 и 3
2	Не используется	Микродиммирование всех выходов	Диммирование выходов 2 и 4

Таблица 2.2. Начальный DMX адрес - 001, режим адресации - CH02

DMX канал / № слайдера	Режим декодирования		
	Dp1.1	Dp2.1	Dp3.2
1	Диммирование выходов 1 и 3	Диммирование выходов 1 и 3	Диммирование выходов 1 и 3
2	Диммирование выходов 2 и 4	Микродиммирование выходов 1 и 3	Диммирование выходов 2 и 4
3	Не используется	Диммирование выходов 2 и 4	Диммирование всех выходов
4	Не используется	Микродиммирование выходов 2 и 4	Не используется

Таблица 2.3. Начальный DMX адрес - 001, режим адресации - СН03

DMX канал / № слайдера	Режим декодирования			
	Dp1.1	Dp2.1	Dp4.3	Dp5.3
1	Диммирование выхода 1	Диммирование выхода 1	Диммирование выхода 1	Диммирование для выхода 1
2	Диммирование выхода 2	Микроридммирование выхода 1	Диммирование выхода 2	Диммирование для выхода 2
3	Диммирование выходов 3 и 4	Диммирование выхода 2	Диммирование выходов 3 и 4	Диммирование для выходов 3 и 4
4	Не используется	Микроридммирование выхода 2	Мастер-диммирование всех выходов	Мастер-диммирование для выходов
5	Не используется	Диммирование выходов 3 и 4	Диммирование всех выходов	Строб-эффекты
6	Не используется	Микроридммирование выходов 3 и 4	Не используется	Не используется

Таблица 2.4. Начальный DMX адрес - 001, режим адресации - СН04

DMX канал / № слайдера	Режим декодирования			
	Dp1.1	Dp2.1	Dp5.4	Dp6.4
1	Диммирование выхода 1	Диммирование выхода 1	Диммирование выхода 1	Диммирование выхода 1
2	Диммирование выхода 2	Микроридммирование выхода 1	Диммирование выхода 2	Диммирование выхода 2
3	Диммирование выхода 3	Диммирование выхода 2	Диммирование выхода 3	Диммирование выхода 3
4	Диммирование выходов 4	Микроридммирование выхода 2	Диммирование выходов 4	Диммирование выходов 4
5	Не используется	Диммирование выхода 3	Мастер-диммирование всех выходов	Мастер-диммирование всех выходов
6	Не используется	Микроридммирование выхода 3	Не используется	Строб-эффекты
7	Не используется	Диммирование выходов 4	Не используется	Не используется
8	Не используется	Микроридммирование выходов 4	Не используется	Не используется

Таблица 2.5. Начальный DMX адрес - 001, режим адресации - СН04

Значения	Строб-эффект
0...7	Не определено
8...65	Строб медленный -> строб быстрый
66...71	Не определено
72...127	Медленное зажигание / быстрое угасание
128...133	Не определено

Значения	Строб-эффект
134...189	Плавное угасание / быстрое зажигание
190...195	Не определено
196...250	Случайный строб
251...255	Не определено

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:

- Эксплуатация только внутри помещений;
- Температура окружающего воздуха -20...+50°C;
- Относительная влажность воздуха не более 90% при 20°C, без конденсации влаги;
- Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).

4.2. Соблюдайте полярность при подключении оборудования.

4.3. Устанавливайте оборудование в хорошо проветриваемом месте. Не устанавливайте устройство в закрытые места ограниченного объема.

4.4. Не допускается установка вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей, например, в непосредственной близости к блокам питания.

4.5. Температура устройства во время работы не должна превышать +60°C. При более высокой температуре используйте принудительную вентиляцию или уменьшите мощность подключенной нагрузки.

4.6. При выборе места установки оборудования предусмотрите возможность его обслуживания. Не устанавливайте устройства в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.

4.7. Для питания декодера используйте источник напряжения с выпрямленным стабилизированным выходным напряжением. Убедитесь, что напряжение и мощность блока питания соответствуют подключаемой ленте.

4.8. Перед включением убедитесь, что схема собрана правильно, соединения выполнены надежно, замыкания отсутствуют. Замыкание проводов на выходе декодера может привести к его отказу.

4.9. Для устойчивой передачи DMX команд рекомендуется использовать специализированный симметричный экранированный кабель для DMX.

4.10. Таблица возможных неисправностей и способы их устранения

Проявление неисправности	Причина неисправность	Метод устранения
Светодиодная лента не светится.	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Неправильная полярность подключения светодиодной ленты.	Подключите светодиодную ленту, соблюдая полярность.
	Обрыв или замыкание в проводах шины DMX.	Проверьте шину.
	Неправильная полярность подключения проводов шины DMX.	Подключите провода соблюдая полярность.
Светодиодная лента управляетя нестабильно.	Большая длина кабеля шины DMX.	По возможности сократите длину кабеля.
	Неправильная топология шины DMX.	Шина DMX должна иметь топологию «луч», Для построения шины с топологией «звезда» или «дерево», применять разветвители сигналов DMX.
	Отсутствие согласующей нагрузки на концах линии.	Установите терминалы на конце линии.
	Использован кабель, не предназначенный для передачи сигналов DMX.	Используйте кабель, специально предназначенный для передачи DMX сигнала.
	К шине DMX подключено более 32-х устройств.	Используйте разветвители DMX сигналов.