CV



Техническое описание, инструкция по эксплуатации и паспорт

Источники напряжения Серия ARPV-Bx

Герметичные Малогабаритные Металлический корпус



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Источник питания ARPV-В предназначен для преобразования переменного напряжения электрической сети в постоянное стабилизированное напряжение и используется для питания светодиодной ленты и другого светодиодного оборудования.
- Герметичный корпус со степенью защиты IP66 позволяет использовать источник для эксплуатации на открытом воздухе под навесом или в помещении.
- 1.3. Алюминиевый корпус обеспечивает эффективное естественное охлаждение.
- 1.4. Высокая стабильность выходного напряжения и высокий КПД.
- 1.5. Защита от перегрузки и короткого замыкания.
- 1.6. Проверка 100% изделий на заводе при максимальной нагрузке.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Общие характеристики для серии

Входное напряжение	AC 100-240 B	Макс. ток холодного старта при 230В	50 A
Частота питающей сети	50 / 60 Гц	Степень защиты от внешних воздействий	IP66
КПД	≥80%	Температура окружающей среды	-25+50 °C

2.2. Характеристики по моделям

Модель	Выходное напряжение	Выходной ток (макс.)	Выходная мощность (макс.)	Потребляемый ток, при 230В	Габаритные размеры
ARPV-12010B	12 B ± 0.5B	0,83 A	10 Вт	0,12 A	109х29х20 мм
ARPV-24010B	24 B ± 0.5B	0,42 A	10 Вт	0,12 A	109х29х20 мм
ARPV-12015B1	12 B ± 0.5B	1,25 A	15 Вт	0,17 A	109х29х20 мм
ARPV-24015B1	24 B ± 0.5B	0,63 A	15 Вт	0,17 A	109х29х20 мм

ПРИМЕЧАНИЕ!

Более подробные технические характеристики Вы можете найти на сайте **www.arlight.ru**

3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!


Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

- 3.1. Извлеките источник питания из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Убедитесь, что выходное напряжение и мощность источника соответствуют подключаемой нагрузке.
- 3.3. Закрепите источник питания в месте установки.
- 3.4. Подключите выходные провода источника питания со стороны «OUTPUT» к нагрузке, строго соблюдая полярность «V+» красный провод, «V-» черный.
- 3.5. Подключите входные провода источника питания со стороны «INPUT» к обесточенной электросети, соблюдая маркировку «AC L» (фаза) коричневый провод, «AC №» (ноль) синий.
- 3.6. Подключите желто-зеленый провод, обозначенный символом (), к защитному заземлению. Внимание! Перед включением проверьте правильность соединения всех проводов. Подача напряжения сети ~220В на выходные клеммы источника напряжения неминуемо приводит к выходу его из строя.
- 3.7. Включите электропитание. Допустима небольшая задержка включения источника (до 2 сек), что является особенностью работы электронной схемы управления и не является дефектом.
- 3.8. Дайте поработать источнику 20 минут с подключенной нагрузкой, которую Вы предполагаете использовать. Источник питания должен находиться в тех же условиях, как и при последующей эксплуатации.
- 3.9. Проверьте температуру корпуса источника питания. Максимальная температура корпуса источника в установившемся режиме не должна превышать +60 °С. Если температура корпуса выше, необходимо уменьшить нагрузку, обеспечить лучшую вентиляцию или использовать более мощный источник питания.
- 3.10. Отключите источник от сети после проверки.

4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Не допускается использовать источник питания совместно с диммерами (регуляторами освещения), установленными в цепи питания ~220В!

- 4.1. Соблюдайте условия эксплуатации оборудования:
 - Температура окружающего воздуха -25...+50°С;
 - Отсутствие в воздухе паров и примесей агрессивных веществ (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Для естественной вентиляции обеспечьте свободное пространство вокруг источника питания не менее 20см, как изображено на Рис.1. При невозможности обеспечить свободное пространство используйте принудительную вентиляцию.
- 4.3. Не нагружайте источник питания более 80% от его максимальной мощности. Учитывайте, что с повышением температуры окружающей среды, максимальная мощность источника питания снижается, см. график зависимости на Рис.2.
- 4.4. Не устанавливайте источник питания вблизи нагревательных приборов или горячих поверхностей.
- 4.5. При использовании в системе нескольких источников питания не устанавливайте их вплотную друг к другу.




Максимальная допустимая нагрузка, % от мощности источника





arlight

- 4.6. Не располагайте источник питания вплотную к нагрузке или на ней.
- 4.7. Не допускайте воздействия прямых солнечных лучей на поверхность источника питания.
- 4.8. Не размещайте источник в местах и нишах, где может скапливаться вода. Нахождение источника в воде (лужа, тающий снег) вызывает разрушающие электрохимические процессы.
- 4.9. Не объединяйте выходы двух и более источников питания.
- 4.10. При выборе места установки источника предусмотрите возможность обслуживания. Не устанавливайте источник в местах, доступ к которым будет впоследствии невозможен.



4.11. Возможные неисправности и способы их устранения:

Проявление неисправности	Причина неисправность	Метод устранения		
Источник питания не работает.	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.		
	Неправильная полярность подключения нагрузки.	Подключите нагрузку, соблюдая полярности.		
	Короткое замыкание в нагрузке.	Устраните короткое замыкание.		
	Перепутаны вход и выход источника питания.	Замените вышедший из строя источник питания.		
Температура корпуса более +70°С	Превышена максимально допустимая мощность нагрузки	Уменьшите нагрузку или замените источник на более мощный		
	Недостаточное пространство для отвода тепла	Обеспечьте вентиляцию источника питания		